**VERBALE terza seduta della Commissione speciale di indagine sulla caduta del Ponte Lungo del 31.01.2014**

Presenti: Pezzoni Martino
Lanzetti Marina
Gaudenzi Natale
Donina Giuseppe Cesare
Gasparini Antonietta
Gasparini Francesco
Giarelli Luigi
Accardi Elisa
Polonioli Margherita

Assenti: Donina Giacomino Battista
Squaratti Gilio

1- Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente con approvazione all'unanimità.

2- Il Vice Presidente della commissione Giuseppe Cesare Donina consegna nelle mani del presidente della commissione Natale Gaudenzi, una lettera datata 12 gennaio 2014 e allegata al presente verbale, a firma del sig. Giacomino Battista Donina, il Presidente ne dà lettura.
Nella lettera, lo scrivente, dopo attento esame della documentazione pervenutagli, chiede alla presente commissione di informare gli organi politico-giudiziari sovracomunali al fine di identificare correttamente tutte le responsabilità che potrebbero essere anche di natura penale.
Vista l'assenza del firmatario della missiva, il Presidente decide di portare in discussione il contenuto durante la prossima seduta, ritenendo comunque apprezzabile che un consigliere comunale dell'attuale maggioranza, nonché delle quattro legislature precedenti, comunichi apertamente alla commissione l'eventuale possibilità che siano stati commessi reati, anche di natura penale, durante le precedenti legislature.
Interviene il sig. Pezzoni Martino che ritiene prematuro e poco rispettoso nei confronti dei membri della commissione quanto dichiarato dal Sig. Giacomino Battista Donina e in particolare: *"...se questo non avviene, il sottoscritto si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità e ritiene quindi ultimato il proprio impegno nella Commissione Speciale di indagine..."*.
Il presidente interviene nuovamente precisando che: se al termine dei lavori della commissione emergeranno responsabilità di natura penale, si procederà ad inoltrare la pratica alla Procura della Repubblica.

3- Viene avviata ampia e approfondita discussione in merito alla documentazione pervenuta nella seduta del 10.01.2014 e viene chiesto al Segretario di richiedere copia in originale delle fotografie allegate alla relazione dell'Ing. Ippoliti del 17.05.2000 e i risultati del collaudo idraulico della condotta forzata realizzata nel 2011.
Il Presidente riassume quanto emerso dall'analisi dei documenti, iniziando dalle prime segnalazioni di uno stato fessurativo del ponte e riassumendo gli accertamenti e i provvedimenti attuati dall'amministrazione Gaudenzi Pietro e dall'amministrazione Guaini Francesco, in particolare la limitazione del transito di carichi attraverso il posizionamento di cartelli di divieto, raramente rispettati dalla cittadinanza. Viene inoltre illustrata la richiesta di finanziamento alla

Comunità Montana per attuare un sistema di monitoraggio del ponte. La relazione si conclude spiegando quanto avvenuto durante l'amministrazione Filippini Donato, in particolare si segnala l'esecuzione di lavori di sostituzione della condotta di adduzione passante sul ponte Lungo. Tali lavori eseguiti intorno al 2011 prevedevano lo scavo a mano e la rimozione e sostituzione della condotta presente in loco. Durante l'esecuzione, il capogruppo di minoranza Francesco Guaini presentava al Sindaco Donato Filippini e all'allora Vice Sindaco Giacomino Battista Donina, un'interpellanza (prot. N. 1662 del 18.04.2011) chiedendo informazioni in merito alla delicata fase dei lavori e ricordando il grande valore storico e monumentale del ponte ad arco della Grande Guerra.

A seguito della richiesta del capogruppo di minoranza è stata redatta una relazione da parte del direttore lavori Ing. Locatelli, senza però rispondere all'interpellanza presentata. Nel bilancio di previsione del 2011 viene inoltre cancellata la voce "indagine e progettazione sullo stato di conservazione del ponte lungo" così ripartito: euro 6.500,00 Contributo Comunità Montana e euro 6.500,00 oneri di urbanizzazione.

Interviene il Vice Presidente Giuseppe Cesare Donina, nonché attuale Vice Sindaco del comune di Ceto che afferma di essere venuto a conoscenza delle reali condizioni di salute del ponte, soltanto dopo il crollo del manufatto e che la cancellazione del capitolo di bilancio è stata eseguita insieme ad altri capitoli presenti e non finanziati.

Interviene il sig. Luigi Giarelli che, alla luce delle informazioni ricevute, considera un grave errore non essere intervenuti subito dopo aver riscontrato le fessurazioni segnalate. Afferma, inoltre, che se il ponte fosse crollato a causa della cricca presente, non è corretto pensare che il manufatto sia caduto per vecchiaia ma per incuria dei nostri amministratori precedenti.

4- Il Presidente informa i presenti che individuato il referente Enel, a seguito di colloquio telefonico è stata inoltrata richiesta via fax dei tabulati della centrale del mese di maggio e giugno 2013. I dati sono stati prontamente inviati e accompagnati da una lettera del 21.01.2014 prot. n. 0053912 (in copia allegata). E' sconcertante leggere in tale documento che "*....presso la fornitura in argomento, risulta installato un contatore elettronico matr. 56007086 regolarmente tele-letto dal 01.01.2008.....*".

Il Presidente comunica che l'analisi di detti tabulati è in corso e che i risultati verranno presentati durante la prossima seduta.

5- Per quanto riguarda la definizione del budget di spesa, il segretario Elisa Accardi, dopo aver incontrato più volte il Sindaco di Ceto, comunica che ad oggi il primo cittadino non ha potuto ancora impegnare alcuna cifra a bilancio da destinare alla presente commissione.

Il Presidente precisa che lo scopo delle indagini viene meno se non vi è uno stanziamento a supporto degli approfondimenti necessari.

6- Il segretario informa inoltre che i monconi del tubo presenti sul ponte non sono stati ancora prelevati. Il Presidente insiste nuovamente su tale tema precisando che tali campioni dovranno essere messi a disposizione della commissione.

7- Il Segretario dopo aver sollecitato la predisposizione di una finestra sul sito del comune di Ceto allo scopo di informare i cittadini in merito ai lavori della commissione, comunica che i solleciti inoltrati dovrebbero a breve essere accolti.

8- Non avendo alcun budget a disposizione si decide comunque di interpellare l'Ing. Augusto Ippoliti per avere ulteriori eventuali informazioni. Incaricati di partecipare all'incontro sono i sigg.ri Elisa Accardi, Giuseppe Cesare Donina e Natale Gaudenzi.
L'ing. Ippoliti dovrà essere contattato dalla sig.ra Elisa Accardi.
La data del prossimo incontro non viene stabilita in attesa di ricevere quanto richiesto più volte all'amministrazione comunale di Ceto.
Sarà compito del segretario Elisa Accardi sollecitare il Sindaco e pianificare con il Presidente la data della prossima riunione.

**Il Segretario**
**Elisa Accardi**

**Il Presidente**
**Natale Gaudenzi**

**Il Vice Presidente**
**Giuseppe Cesare Donina**

Allegati: Lettera del sig. Giacomino Battista Donina del 12.01.2014;
Lettera dell'Enel del 21.01.2014 prot. n. 0053912

Spett.le
Commissione di Indagine
sul crollo del Ponte Lungo

Al presidente
Ing. Natale Gaudenzi

Al vice presidente
Rag. Giuseppe Donina

Al segretario
Geom. Elisa Accardi

Nadro di Ceto, 12 gennaio 2014

*Oggetto: Comunicazione in merito ai lavori della Commissione di Indagine sul crollo del Ponte Lungo*

Io sottoscritto Giacomino Battista Donina in qualità di componente della Commissione di Indagine sul crollo del Ponte Lungo, dopo un'attenta lettura della documentazione consegnatami nella seduta del 10/01/2014, ho riscontrato dei comportamenti (mancate risposte, mancati interventi di controllo, ...), delle mancanze che portano all'identificazione di alcune responsabilità che non sono in grado di valutare e che potrebbero sfociare in responsabilità anche penali.

Alla luce quindi di quanto riscontrato, è indispensabile mettere a conoscenza tutti gli organi politico-giudiziari sovraccomunali (Prefettura, Procura della Repubblica, Magistratura) al fine di identificare correttamente tutte le responsabilità.

Ritengo questa la fase indispensabile per procedere con i lavori della commissione e, se questo non avviene, il sottoscritto si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità e ritiene quindi ultimato il proprio impegno nella Commissione Speciale di Indagine.

Distinti saluti.

Donina Giacomino Battista

Donina Giacomino Battista

Enel-DIS-21/01/2014-0053912

Enel

Distribuzione

**GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI**
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
VETTORIAMENTO E MISURA LOMBARDIA

Casella Postale 5555 -85100 Potenza
F +39 800046674

DIS/MAT/NO/DTR-LOM/VEM/QCC

PRIORITARIA
Spett.le
COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE
PER LA CADUTA DEL PONTE LUNGO
Ing. Natale Gaudenzi
Via Rivea, 20
25040 CETO BS

**Oggetto:** Richiesta informazioni
POD IT001E00249926 – Amministrazione Comunale di Ceto
Codice rintracciabilità: 52768932

Spett.le COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE PER LA CADUTA DEL PONTE LUNGO,

con riferimento alla vostra nota del 14/01/2014, a noi pervenuta in pari data, vi comunichiamo di seguito quanto di nostra competenza.

In primo luogo vi informiamo che, in attuazione della normativa sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia, a decorrere dal 1° gennaio 2008 Enel Distribuzione S.p.A. non svolge più l'attività di vendita di energia elettrica e svolge, invece, unicamente il servizio di distribuzione e di misura; pertanto ogni vostra richiesta inerente alla fatturazione dei consumi deve essere rivolta alla società di vendita, controparte del rapporto contrattuale in atto nel periodo di competenza.

In quanto soggetto responsabile per il servizio di distribuzione e misura, vi comunichiamo che, presso la fornitura in argomento risulta installato il contatore elettronico matr. 56007086 regolarmente tele-letto dal 1/01/2008.

Confermiamo, inoltre, la correttezza dei prelievi da noi sinora comunicati ai vostri venditori di energia elettrica, determinati sulla base di letture rilevate presso il punto di prelievo.

Vi comunichiamo di aver provveduto all'invio delle curve orarie dei mesi di maggio 2013 e giugno 2013 all'indirizzo natale.gaudenzi@aliceposta.it .

Vi informiamo inoltre che per eventuali ulteriori chiarimenti riguardanti la presente comunicazione, o in generale il servizio di distribuzione e misura, potrete rivolgerVi al

Id. 16719361



**Enel Distribuzione SpA** – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Referente Qualità e Customer Care dell'Unità Vettoriamento della Distribuzione Territoriale Lombardia, Sig. Federici Gian Gaetano (telefono 02.23207160).

Vogliate infine tener presente che per eventuali approfondimenti di tipo commerciale inerenti al servizio di vendita dovrete rivolgerVi al Vostro fornitore, i cui riferimenti sono eventualmente resi disponibili anche sul sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (http:/www.autorita.energia.it)

Con i nostri migliori saluti.

**Pier Luigi Tassinari**
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

PLT/II