

Unità edilizia: demolita sino al primo piano fuori terra

Via/Piazza: via Piave, 12

60

Foglio:

19

Mappale/i:

292

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio
Strutture murarie
Basamenti
Scale
Portali
Contorni delle aperture
Balconi e loggiati
Inferriate
Affreschi
Decorazioni pittoriche
Androne porticato o passaggio coperto
Tipologia tradizionale
Elementi decorativi in pietra
Gronda
Lesene, marcapiani
Altro
Non rilevato

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Casggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/ Piazza: via Piave, 16

61

Foglio:

19

Mappale/i:

293 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio X
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		